Установка принтера Xprinter XP-Q200II LAN

Ссылка не необходимый драйвер: https://goo.gl/HxGvRZ

- 1. Запустите драйвер XP80 Driver Setup V7.77 с диска
- 2. Выберите англ. язык

Select Setup Language					
診 峰 mive	Select the language to use during the installation:				
	English	~			
	OK Cancel				

3. Пройдите пункты предустановки и выберите необходимые параметры вашей ОС:

Install Configuration Xprinter [®] 法雌	You are using Windows 10 x64 OS. Please select Windows 10 to install. Select Windows OS
-	C Windows XP C Windows Vista C Windows 2003 C Windows 8/8.1 C Windows 7 C Windows 10
	Printer Interface : C USB Other Select Printer Series C XP-80 XP-80C
and	*Remarks: "C" means item with cutter
http://www.xprinter.net	Check USB Port Install Now EXIT

4. В новом окне нажмите кнопку Пробная печать

XP-80C	C (copy 2)		×	XP-80C (copy 2)		
	На принтер от страница Эта страница демо принтера по печат содержит техниче не удается напеча правильно, обрат неполадок принте Получение справи	пправлена проб энстрирует возмож: ти графики и текста ские сведения о при тать тестовую стран итесь к справке по у гра.	бная ности , а также интере. Если ицу устранению ITE	XP-80C		
_0	winrar-x64-540ru	XINYE XP80 Driver Setup V7.77	Закрыть Сшиватель: Скорость: Н Макс. разрен	а печать: Нет Нет ет данных шение: 203 тчк/дюйм Наст	Используем 80(72.1) x 2	лая бумага: 97 mm Пробная печать
					ОК	Отмена Примени

5. Если печать не началась, перейдите во вкладку Порты



6. Добавьте новый порт Standart TCP/IP port

				🖶 Свойства: ХР	-80C (copy 2))	
				Управление	цветом	Безопасность	Параметры устройства
Порты при	нтера		×	Общие	Досту	п Порты	Дополнительно
Имеющие	ся порты принтера:			S XP-	80C (copy 2)		
Canon BJN	NP Port						
Standard T	TCP/IP Port			Выберите оди направлены в	н или нескол первый своб	ъко портов для печаті бодный порт из отмеч	и. Документы будут енных в списке.
		-		Порт	Описание	Принтер	^
				✓ LPT1:	Порт принте	pa XP-80C (c	opy 1)
				LPT2:	Порт принте	pa	
Новый т	гип портов	Новый порт	Отмена	LPT3:	Порт принте	epa	
				COM1:	Последовате	ельный	
en-win	EditorSetup	.2.13	n_1.40	COM2:	Последовате	ельный	
					Последовате	ельный	
	S		JA VA		Последовате	ельный	~
0			えた XINYE	Добавить	порт	Удалить порт	Настроить порт
a a la Caral			XD80 Driver	Разрешить	двусторонни	ій обмен данными	
52.3.0	-mcd	winitar-x04-540ru	Setup V7.77	Разрешить	группировку	принтеров в пул	
				- •			
						ОК	Отмена Примени

7. Впишите **IP адрес** вашего принтера из чека пробной печати, который был в коробке с принтером.



Мастер добавления стандартного пор	та TCP/IP принтера	
Добавить порт К какому устройству вы хотите до	бавить порт?	
Введите имя принтера, IP-адре	с и имя порта для выбранного у	стройства.
Имя принтера или IP-адрес:	192.168.123.100	
Имя порта:	IP.192.168.123.100	
		Ļ
	< Назад	Далее > Отмена

8. Далее - Готово

,) не может быть опознано.	S S
Это устройство в	сети не найдено. Проверьте, что:	
 Устройство вкл Оно соединено Устройство пра Адрес на преда 	тючено. э с сетью. авильно настроено. ыдущей странице верен.	
Если адрес невер запустите поиск в устройства.	ен, нажмите "Назад" для возврата з сети заново. Если вы уверены в	к прежней странице. Исправьте адрес и правильности адреса, то ниже выберите ть
—Тип устройства		
🖲 Обычное	Generic Network Card	~
Особое	Параметры	
-		< Назад Далее > Отмен
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принти Завершении стандартно	«Назад Далее» Отменера ера е мастера добавления го TCP/IP порта принтера
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принти Завершении стандартног Был выбран порт с	«Назад Далее» Отменера ера е мастера добавления по тСР/IР порта принтера указанными ниже характеристиками
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принт Завершении стандартно Был выбран порт с SNMP:	с Назад Далее > Отменера е мастера добавления по тСР/IР порта принтера указанными ниже характеристиками Нет
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принт Завершении стандартног Был выбран порт с SNMP: Протокол:	с Назад Далее > Отменера е мастера добавления по тСР/IР порта принтера указанными ниже характеристиками Нет RAW, Порт 9100
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принт Завершении стандартног Был выбран порт с SNMP: Протокол: Устройство:	< Назад Далее > Отменера е мастера добавления по тСР/ІР порта принтера указанными ниже характеристиками Нет RAW, Порт 9100 192.168.123.100
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принт Завершении стандартног Был выбран порт с SNMP: Протокол: Устройство: Имя порта:	< Назад Далее > Отменера ера с мастера добавления потср/ІР порта принтера суказанными ниже характеристиками Нет RAW, Порт 9100 192.168.123.100 IP.192.168.123.100
астер добавления	стандартного порта ТСР/IР принт Завершения стандартног Был выбран порт с SNMP: Протокол: Устройство: Имя порта: Тип адаптера:	(Назад Далее > Отменера ера Станера добавления по тСР/ІР порта принтера указанными ниже характеристиками Нет RAW, Порт 9100 192.168.123.100 IP.192.168.123.100 Generic Network Card

9. Выберите созданный порт и нажмите Применить

Управление цветом		Безопасность		Параметры устройства	
Общие	Дос	ступ	Порты	Дополнительно	
ХР	-80С (сору 2 ин или неск	2)	ов для печати	. Документы будут	
Порт	Описание	осодный по	Принтер	нных в списке.	1
COM3:	Последова	ательный			
COM4:	Последова	ательный			
FILE:	Печать в ф	райл			
SEC30	Стандартн	ый порт Т	Samsung N	12020 Series (192.16	
192.16	Стандартн	ый порт Т			
Standa	Стандартн	ый порт Т	XP-80C		
✓ II .192	Стандартн	ый порт Т	XP-80C (co	ру 2)	1
Добавить	порт	Удали	ть порт	Настроить порт	
Dazneuuum	RVCTOPOLI	ний обмен л			
	здусторон	пий обмен д			
	ь группиров	ку принтеро	в в пул		

Печать пробной страницы Windows начнется автоматически.

Если печать не начать, понадобятся дополнительные настройки Сетевой карты.

1. Зайдите в **Параметры** компьютера. Далее **Панель управления – Сеть и Интернет – Сетевые** подключения



2. Выберите активное подключение с принтером. Для этого отключите, а затем подключите Ethernet кабель или просто выключите и включите питание принтера. В нашем случае изменился только статус сети **Ethernet 2**



3. Далее нажимаем на значке правой кнопкой мышки и открываем Свойства сети



4. В открывшемся окне выбираем пункт ІР версии 4 и нажимаем Свойства

📱 Ethernet 2: свойства	×
Сеть Доступ	
Подключение через:	
Realtek PCIe FE Family Controller #2	
Настроить]
Отмеченные компоненты используются этим подключением	:
🗹 🏪 Клиент для сетей Microsoft 🛛 🗠	•
🗹 🐙 Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Мі	
Планировшик пакетов QoS	
IP версии 4 (TCP/IPv4)	
🛄 🔔 Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Ма	
🗹 🔔 Драйвер протокола LLDP (Майкрософт)	
IP версии 6 (ТСР/IРv6)	1
< >	
Установить Удалить Свойства	

5. Далее прописываем настройки как на изображении:

→ · ↑ 👱 ›	Панель управления > Сеть и И	нтернет > Сетевые подключ	ения
	тклюцение сетевого устройства	Лиасностика подключен	ия
Ethernet 2: CB	войства: IP версии 4 (TCP/IPv4)		×
Сеть Доступ	Общие		
Подключение че 🚽 Realtek P(Параметры IP можно назначать ав поддерживает эту возможность. В параметры IP у сетевого админист	томатически, если сеть противном случае узнайте ратора.	
Отмеченные ког	О Получить IP-адрес автоматич	ески	
🗹 🖳 Клиент	 О и спользовать следующий IP 	Apos:	
🗹 🐙 Общий	IP-адрес:	192 . 168 . 123 . 1	
 Планир IP верси 	Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0	
Протоко	Основной шлюз:		
✓ _ Цраньс	Получить адрес DNS-сервера	автоматически	
<	• Использовать следующие ад	реса DNS-серверов:	
Установить	Предпочитаемый DNS-сервер:		
Описание Протокол ТСІ	Альтернативный DNS-сервер:		
сетей, обеспе взаимодейсті	Подтвердить параметры при	выходе	

внимание В поле ІР адрес в этом окне должны совпадать только 3 первые группы цифр. К примеру, в нашем случае IP адрес принтера 192.168.123.100 соответственно в поле ІР адрес сети может быть любой адрес из диапазона: 192.168.123.1 192.168.123.255 Но не 192.168.123.100 Если в пробной странице вашего принтера указан другой IP, к примеру, 168.122.0.100, то в этом окне вы можете вручную ввести любое значение в диапазоне: 168.122.0.1 168.122.0.255 кроме 168.122.0.100

6. Далее возвращаемся в настройки принтера и запускаем пробную печать:

	2			1			
XP-80C (copy	2)		×	XP-80	IC (copy 2)		
📚 На г стра	іринтер отг аница	іравлена проб	бная				
Эта с прин содер не уд прав непо	граница демон тера по печати эжит техническ ается напечата ильно, обратит ладок принтер	стрирует возможи графики и текста ие сведения о при ть тестовую стран чесь к справке по у а.	ности , а также интере. Если ицу устранению	XP-80	c		
<u>110/1</u>	чение справки	о выводе на печа				Используем	иая бумага:
		XINYE	Закрыть Сшиватель: І Скорость: Не Макс. разрец	а печать: Н Нет 2т данных шение: 203	Чет тчк∕дюйм	80(72.1) x 2	97 mm
_0 winrar	-x64-540ru	XP80 Driver Setup V7.77			Настр	ройка	Пробная печать
						ОК	Отмена Применит

Принтер готов к работе!